

# ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN  
Telefoon 015/55 51 51

VERSLAG NR. 201/99/86  
ADRES INSTALLATIE: Hammeneelstraat  
Heist op den Berg 24 D  
EIGENAAR: JAN DESSEL  
Adres: Hollandsdreef 47 Heist op den Berg  
OPDRACHTGEVER: .....  
Adres: .....  
INSTALLATEUR: .....  
Adres: .....  
BTW of IK: .....

STROOMLEVERANCIER: Electrabel  
Teller nr.: ..... DAG - NACHT  
Index: .....

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

### 1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 8/01/1999 ..... Aanvulling van verslag nr. ....  
Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Bestaande~~ - ~~Verzwaaring~~; Type der lokalen: Werkplaats  
Begin werken: ~~Fundering~~ na 1.10.81; Elektrische installatie ~~na~~ na 1.10.81 - 1.1.83 ~~met~~ - Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86, 87 - 88  
Aansluiting: Spanning: 220 V Bescherming van de aansluiting: max 20 A Alg. schakelaar: type: ADS  
Netaftakkabel: type: EXUB 3x40 ..... mm<sup>2</sup> Voedingskabel hoofdbord: type: 3x10 ..... mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ - ~~diepteaarding~~ Aardverbindingssysteem: TT - ~~TT~~  
Aantal borden: .....; Aantal eindstroombanen: 96 .....; RA: 3 ..... Ohm; RI tot: 150 Mmohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

Bijlagen - 3

### 2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - ~~Controle~~ onderzoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 270) (ARAB art. 262) .....  
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-~~E1, E12, E12P, E21, E21P, E32, E32P,~~ .....  
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - ~~nee~~  
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - ~~nee~~  
NOTA'S .....

### 3. INBREUKEN:

Geen

**IVERLEK-ELECTRABEL**  
Cederstraat 20  
2220 Heist-op-den-Berg  
Tel. (015) 25 86 11

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. **BESLUIT** De installatie is geen conform. De algemene ADS - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/01/1999 ..... (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
De installatie mag ~~aan~~ - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.  
De installatie - voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER  
naam + handtekening

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN  
**ATK** VZW  
2820 BONHEIDEN  
Agent Onderzoeker  
Fr. DE VEUSTER

#### **PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS - HUURDERS**


- van elektrische huishoudelijke installaties:

- 1) Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- 2) In het dossier dient elke wijziging van de elektrische installatie vermeld te worden.
- 3) Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie te worden verwittigd.

- van installaties waarop het ARAB van toepassing is:

"Krachtens art. 838-1b van het ARAB moet dit document ter kennis gebracht worden van het Komitee voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen tijdens de eerstvolgende vergadering." (K.B. 10-3-71)

- Zonder toestemming van A.T.K. en de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd.





8/6/99 Subward

